



COOL3R - 105756NU1 - VENT. HABIT. PEUGEOT 508, 10-

6441EW 6461EW

Ø 150

Enchufe 2 pines

Al reemplazar el ventilador, le sugerimos que se reemplace el filtro de aire de la cabina



